

SMART MOVE



CZ / Prostudujte prosím manuál k transformátoru in-lite a kabelu in-lite před instalací svítidla. Tento výrobek je určen pouze pro použití pro osvětlovací systémy in-lite. Použití jiných neoriginálních výrobků má za následek ztrátu záruky in-lite. / Vždy instalujte originální komponenty in-lite (svítidla, transformátory, mini konektory EasyLock, kabely a kabelové konektory) pro snadnou údržbu a servis jednotlivých součástí systému. / Nikdy nepoužívejte nízkonapěťové kabely in-lite v kombinaci s napětím 100-240V. Kabely jsou určeny pouze pro osvětlovací nízkonapěťové systémy in-lite s provozním napětím 12V při použití originálních výrobků in-lite.

EN | This product may only be used within the in-lite system. If components are used in the system that do not originate from in-lite, the warranty no longer applies | Install the in-lite system components (fixtures, transformers, mini-connectors, Easy-Locks and cable connectors) so that they can easily be replaced | Never use the in-lite low-voltage cable in combination with 100-240V. This is only suitable for use with the components of the in-lite 12 volt low-voltage system.

DE | Verwenden Sie dieses Produkt nur in einem in-lite-System. Wenn im System Komponenten verwendet werden, die nicht von in-lite stammen, verfällt der Garantieanspruch | Montieren Sie die Komponenten des in-lite-Systems so (Lampen, Transformatoren, Mini-Verbinder, Easy-Locks und Kabelverbinder) so, dass sie jederzeit ersetzt werden können | Verwenden Sie das in-lite Niederspannungskabel nicht in Kombination mit 100-240V. Es ist nur für die Verwendung in Kombination mit Teilen des in-lite-12-Volt-Niederspannungssystems geeignet.

SE | Använd bara denna produkt i kombination med in lite systemet | Om komponenter används i systemet som inte kommer från in-lite, förfaller garantin | Montera alltid komponenterna i in-lite-systemet (armaturer, transformatorer, mini-connectors, Easy-Locks och kabelkopplingar) så att man lätt kan komma åt dem | Använd aldrig lågspänningskabeln i kombination med 100-240V | Den är endast lämplig för användning i kombination med ett lågspänningssystem på 12 V.

NO | Dette produktet må bare brukes i forbindelse med in-lite systemet. Hvis det benyttes komponenter i systemet som ikke kommer fra in-lite, forfaller retten til garanti | Monter komponentene i in-lite systemet (lamper, transformatorer, minikontakter, Easy-Lock og kabelskjøtere) slik at de alltid kan skiftes | Lavspenningskabelen fra in-lite må aldri brukes til 100-240 V. Den er kun egnet til bruk sammen med delene fra in-lite 12 volt lavspenningssystem.


FR | Utilisez ce produit uniquement au sein du système in-lite. Lorsque des composants non d'origine in-lite sont utilisés dans le système, tout droit à garantie devient caduc | Montez les composants du système in-lite (armatures, transformateurs, mini-connecteurs, systèmes Easy-Lock et raccords de câble) de manière à ce qu'ils puissent toujours être remplacés | N'utilisez jamais le câble basse tension in-lite en combinaison avec le 100-240 V. Celui-ci convient uniquement pour l'utilisation en combinaison avec les composants du système basse tension 12 volts in-lite.

Vlastní senzor pohybu čidla
SMART MOVE

Soumrakový senzor pohybového čidla.
Čidlo je aktivní pouze po soumraku! Pro
testování funkce tento senzor zakryjte
např. černou lepicí páskou.

Solární článok napájající pohybové
čidlo SMART MOVE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
PONECHTE NA PŘÍMÉM
SLUNEČNÍM SVĚTLE MINIMÁLNĚ
3HODINY, IDEÁLNĚ 24 HODIN



1x

Indikační dioda čidla



1x

1

Před instalací je třeba čidlo nechat nabít na světle/slunci min. 3 hodiny

Komunikace mezi čidlem SMART MOVE a transformátorem SMART HUB probíhá před bluetooth s velkým dosahem. Napájení čidla je solárním článkem na čidle.

2

Aktualizujte si mobilní telefon na poslední verzi in-lite aplikace

3

Pohybové čidlo přidejte v in-lite aplikaci: Routine - New Routine - Motion Detector.

4

Stlače párovací tlačítko na zadní straně čidla na 5 sekund pro resetování a poté stlače 1x pro připojení

Červená dioda na čidle rychle bliká - čidlo je připraveno k spárování s trafem

5

Nastavení a dokončení instalace čidla proveďte v aplikaci in-lite

6

7

Čidlo nakloňte dle potřeby

8

OK - na slunci/světle

NE ! Čidlo není na světle !

9

Soumrakový senzor pohybového čidla

105°

40°

10m

40°

10

Maximální vzdálenost mezi čidlem a trafem je VŽDY závislá na místních podmínkách!